

СКИДКА 50% на любое количество из свободного остатка	СКИДКА 70% - если забираете ВЕСЬ остаток по конкретной позиции!
Товар	Осталось, шт
1 Круг отр. вулк.	
круг отр.вулк. 40x0,6x6 14A* 12Н СТ(А 100 Р)	114
круг отр.вулк. 40x6x6 14A* 25Н СТ(А 60 Р)	2
круг отр.вулк. 50x1x10 14A* 12Н СТ(А 100 Р)	27
круг отр.вулк. 50x2x10 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	38
круг отр.вулк. 50x2x10 14A*40Н СТ(А 40 Р)	84
круг отр.вулк. 50x3x10 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	9
круг отр.вулк. 50x3x10 14A* 25Н СТ(А 60 Р)	23
круг отр.вулк. 50x4x10 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	102
круг отр.вулк. 50x4x6 14A* 12Н СТ(А 100 Р)	74
круг отр.вулк. 50x6x10 14A* 16Н СМ(А 90 L)	37
круг отр.вулк. 50x6x10 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	86
круг отр.вулк. 50x8x6 14A* 20Н СТ(А 70 Р)	117
круг отр.вулк. 60x0,6x6 14A* 16Н СТ (А 90 Р)	683
круг отр.вулк. 60x0,8x10 14A* 10Н СТ(А 120 Р)	93
круг отр.вулк. 60x0,8x10 14A* 12Н СТ(А 100 Р)	51
круг отр.вулк. 60x0,8x6 14A* 16Н СТ (А 90 Р)	1465
круг отр.вулк. 60x1,1x10 14A* 12Н СТ(А 100 Р)	185
круг отр.вулк. 60x1,2x10 14A* 12Н СТ(А 100 Р)	20
круг отр.вулк. 60x1,2x10 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	98
круг отр.вулк. 60x1,2x6 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	81
круг отр.вулк. 60x1,5x6 14A* 40Н СТ(А 40 Р)	80
круг отр.вулк. 60x1,6x10 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	155
круг отр.вулк. 60x1,6x20 14A* 25Н СТ(А 60 Р)	10
круг отр.вулк. 60x1x10 14A* 10Н СТ(А 120 Р)	590
круг отр.вулк. 60x1x10 14A* 12Н СТ(А 100 Р)	84
круг отр.вулк. 60x1x10 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	8
круг отр.вулк. 60x1x6 14A* 16Н СТ (А 90 Р)	464
круг отр.вулк. 60x1x8 14A* 16Н СТ (А 90 Р)	81
круг отр.вулк. 60x2,5x10 14A* 40Н СТ (А 40 Р)	70
круг отр.вулк. 60x2x20 14A* 25Н Т(А 60 Р)	31
круг отр.вулк. 60x3x6 14A* 16Н СТ (А 90 Р)	26
круг отр.вулк. 60x4x6 14A* 16Н СТ (А 90 Р)	12
круг отр.вулк. 60x6x10 14A* 25Н СМ(А 60 L)	30
круг отр.вулк. 60x6x10 14A* 40Н СТ(А 40 Р)	338
круг отр.вулк. 60x6x10 14A*16Н СТ (А 90 Р)	485
круг отр.вулк. 60x6x10 54С* 40Н СТ(С 40 Р)	30
круг отр.вулк. 60x6x6 14A*16Н СТ (А 90 Р)	201
круг отр.вулк. 60x8x10 14A* 16Н СТ(А 90 Р)	130
круг отр.вулк. 63x1,5x6 14A* 25Н СТ(А 60 Р)	116
круг отр.вулк. 63x1,5x8 14A* 25Н СТ(А 60 Р)	72

круг отр.вулк. 63x1,6x10 14A* 25H CT(A 60 P)	23
круг отр.вулк. 63x1,6x8 14A* 25H CT(A 60 P)	152
круг отр.вулк. 63x1x10 14A* 16H CT(A 90 P)	63
круг отр.вулк. 63x1x6 14A* 16H CT(A 90 P)	129
круг отр.вулк. 63x1x8 14A* 10H CT(A 120 P)	197
круг отр.вулк. 63x2x10 14A* 16H CT(A 90 P)	446
круг отр.вулк. 63x2x10 14A* 40H CT(A 40 P)	20
круг отр.вулк. 63x2x6 14A* 12H CT(A 120 P)	176
круг отр.вулк. 63x2x6 14A* 25H CT(A 60 P)	208
круг отр.вулк. 63x2x6 14A* 25H T(A 60 R)	7
круг отр.вулк. 63x2x8 14A* 25H CT(A 60 P)	70
круг отр.вулк. 63x3x6 14A* 10H CT(A 120 P)	50
круг отр.вулк. 63x3x8 14A* 25H CT(A 60 P)	45
круг отр.вулк. 63x4x10 14A* 12H CT(A 100 P)	16
круг отр.вулк. 63x4x10 14A* 16H(A 90 P)	99
круг отр.вулк. 63x4x6 14A* 40H T(A 40 R)	26
круг отр.вулк. 63x4x8 14A* 12H CT(A 100 P)	3
круг отр.вулк. 63x5x10 14A* 12H CT(A 100 P)	39
круг отр.вулк. 63x6x20 14A* 40H CT(A 40 P)	50
круг отр.вулк. 70x0,6x6 14A* 16H CT(A 90 P)	268
круг отр.вулк. 70x0,8x20 14A* 10H CT(A 120 P)	113
круг отр.вулк. 70x0,8x6 14A* 16H CT(A 90 P)	149
круг отр.вулк. 70x1,2x20 14A* 12H CT(A 100 P)	65
круг отр.вулк. 70x12x20 14A* 16H CM(A 90 L)	13
круг отр.вулк. 70x2x6 14A* 16H CT(A 90 P)	1090
круг отр.вулк. 70x3x10 14A*16H CT(A 90 P)	15
круг отр.вулк. 70x3x3 14A* 40H CT(A 40 P)	110
круг отр.вулк. 70x3x32 14A* 40H CT(A 40 P)	38
круг отр.вулк. 70x3x6 14A* 40H CT(A 40 P)	227
круг отр.вулк. 70x8x20 14A* 16H CM(A 90 L)	82
круг отр.вулк. 70x9x20 14A* 25H CT(A 60 P)	33
круг отр.вулк. 75x2,5x10 14A* 25CT(A 60 P)	515
круг отр.вулк. 75x2,5x10 14A* 40CT(A 40 P)	240
круг отр.вулк. 75x3x20 14A* 25H CT(A 60 P)	90
круг отр.вулк. 80x0,6x20 14A* 16H CT(A 90 P)	68
круг отр.вулк. 80x0,9x20 14A* 12H CT(A 100 P)	47
круг отр.вулк. 80x1,2x20 14A* 12H CT(A 100 P)	19
круг отр.вулк. 80x1,5x10 14A* 40H CT(A 40 P)	404
круг отр.вулк. 80x1,6x10 14A* 16H CT(A 90 P)	98
круг отр.вулк. 80x1,6x10 14A* 25H T(A 60 R)	304
круг отр.вулк. 80x1x10 14A* 16H CT(A 90 P)	391
круг отр.вулк. 80x1x20 14A* 12H CT(A 100 P)	61
круг отр.вулк. 80x1x20 14A* 16H T(A 90 R)	1
круг отр.вулк. 80x1x8 14A* 16H CT(A 90 P)	9
круг отр.вулк. 80x2x10 14A* 25H CT(A 60 P)	144
круг отр.вулк. 80x2x6 14A* 25H CT(A 60 P)	40
круг отр.вулк. 80x2x8 14A* 25H CT(A 60 P)	66
круг отр.вулк. 80x3,2x20 14A* 25H CT(A 60 P)	19

круг отр.вулк. 80x3,2x20 14A* 40H CT(A 40 P)	1
круг отр.вулк. 80x3x10 14A* 40H CT(A 40 P)	9
круг отр.вулк. 80x3x20 14A* 16H CT(A 90 P)	50
круг отр.вулк. 80x3x8 14A* 25H CT(A 60 P)	88
круг отр.вулк. 80x4,5x20 14A* 12H CT(A 100 P)	55
круг отр.вулк. 80x4x20 14A* 16H CT(A 90 P)	170
круг отр.вулк. 80x5x20 14A* 12H CT(A 100 P)	43
круг отр.вулк. 80x6x10 14A* 16H CT(A 90 P)	316
круг отр.вулк. 80x6x10 14A* 40H CT(A 40 P)	32
круг отр.вулк. 80x7x20 14A* 12HCT(A 100 P)	8
круг отр.вулк. 90x0,8x20 14A* 10H CT(A 120 P)	317
круг отр.вулк. 90x0,8x20 14A* 12H CT(A 100 P)	68
круг отр.вулк. 90x0,9x20 14A* 12H CT(A 100 P)	208
круг отр.вулк. 90x1,2x20 14A* 10H CT(A 120 P)	140
круг отр.вулк.100x0,7x32 14A* 16H CT(A 90 P)	24
круг отр.вулк.100x0,8x20 14A*12H CT(A 100 P)	126
круг отр.вулк.100x0,8x32 14A* 16H CT(A 90 P)	39
круг отр.вулк.100x0,9x32 14A* 16H CT(A 90 P)	40
круг отр.вулк.100x1,2x20 14A* 12H CT(A 100 P)	49
круг отр.вулк.100x1,2x20 14A* 16H CT(A 90 P)	5
круг отр.вулк.100x1,3x20 14A* 12H CT(A 100 P)	44
круг отр.вулк.100x1,6x20 14A* 16H CT(A 90 P)	61
круг отр.вулк.100x1,6x20 14A* 25H CT(A 60 P)	5
круг отр.вулк.100x1x20 14A* 20H CT(A 70 P)	66
круг отр.вулк.100x1x32 14A* 16H CT(A 90 P)	29
круг отр.вулк.100x2x20 14A* 40H CT(A 46 Q)	107
круг отр.вулк.100x4x20 14A* 16H CT(A 90 P)	20
круг отр.вулк.100x6x32 14A*16H CT(A 90 P)	314
круг отр.вулк.100x8x20 14A* 16H CT(A 90 P)	445
круг отр.вулк.100x8x20 14A* 20H C(A 70 M)	128
круг отр.вулк.110x0,7x20 14A* 10H CT(A 120 P)	74
круг отр.вулк.110x1,2x20 14A* 10H CT(A 120 P)	271
круг отр.вулк.110x1,3x20 14A* 12H CT(A 100 P)	138
круг отр.вулк.125x0,6x20 14A* 12H CT(A 100 P)	58
круг отр.вулк.125x0,8x20 14A* 10H C(A 120 N)	30
круг отр.вулк.125x0,8x20 14A* 10H CT(A 120 P)	99
круг отр.вулк.125x0,9x20 14A* 10H CT(A 120 P)	167
круг отр.вулк.125x0,9x20 14A* 12H CT(A 100 P)	223
круг отр.вулк.125x1,2x32 14A* 10H T(A 120 S)	195
круг отр.вулк.125x1,2x32 14A* 16H CT(A 90 P)	171
круг отр.вулк.125x1,3x32 14A* 16H CT(A 90 P)	70
круг отр.вулк.125x1,4x20 14A* 12H CT(A 100 P)	25
круг отр.вулк.125x1,5x20 14A* 12H CT(A 100 P)	36
круг отр.вулк.125x1,6x20 14A* 25H CT(A 60 P)	145
круг отр.вулк.125x1,6x32 14A* 12H CT(A 100 P)	17
круг отр.вулк.125x1,6x32 14A* 16H CT(A 90 P)	529
круг отр.вулк.125x1,6x32 14A* 25H CT(A 60 P)	33
круг отр.вулк.125x1x32 14A* 10H CT(A 120 P)	20

круг отр.вулк.125x2,5x20 14A* 16H CT(A 90 P)	5
круг отр.вулк.125x2x20 14A* 10H CT(A 120 P)	262
круг отр.вулк.125x2x32 14A* 12H CT(A 90 P)	57
круг отр.вулк.125x3,2x22,23 14A* 16H CT1 (A 90 P)	15
круг отр.вулк.125x3,2x22,23 14A* 25H CT1 (A 60 P)	9
круг отр.вулк.125x3,2x22,23 14A* 40H CT1 (A 40 P)	20
круг отр.вулк.125x3,2x32 14A* 25H CT(A 60 P)	1
круг отр.вулк.125x5x32 14A* 16H CT(A 90 P)	13
круг отр.вулк.125x6x22 14A* 16H CT(A 90 P)	10
круг отр.вулк.125x6x32 14A* 12H CT(A 100 P)	100
круг отр.вулк.125x6x32 14A* 16H CT(A 90 P)	52
круг отр.вулк.125x7x32 14A* 12H CT(A 100 P)	436
круг отр.вулк.125x7x32 14A* 16H CT(A 90 P)	4
круг отр.вулк.125x8x32 14A* 12HCT(A 100 P)	564
круг отр.вулк.150x3,2x32 14A* 16H CT(A 90 P)	1
круг отр.вулк.150x3x32 14A* 40H CT(A 40 P)	25
круг отр.вулк.150x6x32 14A* 25H C(A 60 N)	37
круг отр.вулк.175x1,8x32 14A* 16H CT(A 90 P)	26
круг отр.вулк.175x2,5x32 14A*16H CT(A 90 P)	46
круг отр.вулк.175x3x32 14A* 16H CT(A 90 P)	104
круг отр.вулк.175x3x32 14A* 40H CT(A 40 P)	12
круг отр.вулк.175x3x32 54C* 16H CM2(C 90 L)	15
круг отр.вулк.175x4x32 14A* 16H CT(A 90 P)	228
круг отр.вулк.175x4x32 54C* 16H CM2(C 90 L)	7
круг отр.вулк.175x5x32 14A* 16H CT(A 90 P)	122
круг отр.вулк.175x6x32 54C* 16H CM2(C 90 L)	12
круг отр.вулк.175x8x32 54C* 16H CM2(C 90 L)	14
круг отр.вулк.200x0,8x32 14A* 25H CT(A 60 P)	10
круг отр.вулк.200x1,4x32 14A* 16H CT(A 90 P)	26
круг отр.вулк.200x2,5x32 14A* 25H CT(A 60 P)	125
круг отр.вулк.200x3,2x32 14A* 25H CT(A 60 P)	2
круг отр.вулк.200x3x51 14A*	71
круг отр.вулк.200x4x32 14A* 25H CT(A 60 P)	9
круг отр.вулк.200x4x32 54C* 16H CM2(C 90 L)	20
круг отр.вулк.200x4x51 14A*	12
круг отр.вулк.200x5x51 14A*	29
круг отр.вулк.200x6x32 54C* 16H CM2(C 90 L)	8
круг отр.вулк.200x8x32 14A* 16H CT(A 90 P)	2
круг отр.вулк.200x8x32 54C* 16H CM2(C 90 L)	11
круг отр.вулк.250x2,5x32 14A* 40HCT(A 40 P)	128
круг отр.вулк.250x3,2x32 14A* 32H C(A 54 M)	4
круг отр.вулк.250x3x32 14A* 16H CT(A 90 P)	26
круг отр.вулк.250x3x32 14A* 25H CT(A 60 P)	239
круг отр.вулк.250x4x32 14A*16H CT(A 90 P)	14
круг отр.вулк.250x4x32 14A*40H CT(A 40 P)	86
круг отр.вулк.250x4x32 14A*50H C(A 36 N)	13

круг отр.вулк.250x8x32 14А* 16Н СТ	5
круг отр.вулк.300x3x32 54С* 40Н СТ(С 46 Р)	17
круг отр.вулк.300x4x51 14А*	50
круг отр.вулк.300x4x32 14А* 50Н СТ(А 36 Р)	100
круг отр.вулк.300x5x32 14А* 16СТ(А 90 Р)	9
круг отр.вулк.300x6x127 14А* 16СТ(А 90 Р)	11
круг отр.вулк.300x6x127 14А* 40Н СТ(А 40 Р)	2
круг отр.вулк.300x6x32 14А* 12Н СТ(А 40 Р)	14
круг отр.вулк.300x8x32 14А* 40Н СТ(А 40 Р)	14
круг отр.вулк.300x8x32 14А* 50Н СТ(А 36 Р)	1
круг отр.вулк.400x4x203 14А* 12Н Т(А 100 Р)	18
круг отр.вулк.400x6x203 25А* 12Н СТ(АS 100 Р)	16
круг отр.вулк.400x7x203 25А* 12Н СТ2(АS 100 Р)	16
круг отр.вулк.400x8x203 25А* 12Н СТ(АS 100 Р)	7
круг отр.вулк.500x4x32 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	6
круг отр.вулк.500x4x32 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	2
круг отр.вулк.500x4x32 14А* 40НСТ(А 40 Р)	10
круг отр.вулк.500x5x32 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	12
2 Гибкий вулканит 18м/с	
Гибкий вулканит ГВМ (J)	
1 100x16x32 14А В* ГВМ"16Н	6
1 125x4x32 14А В* ГВМ"12Н	60
Гибкий вулканит ГМ (I)	
1 100x10x10 14А В* ГМ"16Н	159
1 100x13x20 14А В* ГМ"20Н	6
1 100x16x20 14А В* ГМ"25Н	338
1 100x40x32 14А В* ГМ"16Н	25
1 100x4x20 14А В* ГМ"10Н	42
1 100x5x20 14А В* ГМ"16Н	15
1 100x6x20 14А В* ГМ"12Н	15
1 100x6x20 14А В* ГМ"16Н	17
1 100x6x32 14А В* ГМ"16Н	148
1 100x6x32 25А В* ГМ"25Н	124
1 100x8x20 14А В* ГМ"16Н	47
1 120x15x20 14А В* ГМ"50Н	13
1 125x10x32 14А В* ГМ"10Н	27
1 125x25x32 14А В* ГМ"16Н	9
1 125x32x20 14А В* ГМ"6Н	4
1 125x4x20 14А В* ГМ"10Н	15
1 125x4x20 14А В* ГМ"6Н	44
1 125x8x32 14А В* ГМ"25Н	3
1 125x8x32 14А В* ГМ"40Н	2
1 150x10x20 14А В* ГМ"16Н	23
1 150x16x12,7 14А В* ГМ"16Н	2
1 150x25x32 14А В* ГМ"25Н	11
1 150x4x32 14А В* ГМ"16Н	23

1 150x8x32 14A В* ГМ"12Н	35
1 150x8x32 54С В* ГМ"6Н	3
1 175x10x32 54С В* ГМ"20Н	27
1 200x13x32 14А В* ГМ"12Н	1
1 200x20x76 14А В* ГМ"16Н	1
1 200x30x76 14А В* ГМ"6Н	1
1 200x6x32 14А В* ГМ"25Н	6
1 200x8x32 14А В* ГМ"16Н	15
1 250x10x32 14А В* ГМ"16Н	8
1 250x40x127 14А 16Н В* ГМ"	14
1 300x20x127 14А В* ГМ"25Н	2
1 300x300x20 14А В* ГМ"25Н плита	10
1 300x300x40 14А В* ГМ"16Н плита	1
1 300x32x127 14А В* ГМ"16Н	2
1 300x32x127 14А В* ГМ"32Н	3
1 300x32x76 14А В* ГМ"25Н	1
1 350x10x305 25А В* ГМ"10Н плита	3
1 38x10x6 14А В* ГМ"16Н	123
1 38x4x6 14А В* ГМ"16Н	116
1 400x13x127 14А В* ГМ"8Н	2
1 40x20x10 14А В* ГМ"20Н	3
1 40x25x20 14А В* ГМ"16Н	2
1 500x40x305 14А В* ГМ"16Н	1
1 50x10x6 14А В* ГМ"10Н	15
1 50x10x6 14А В* ГМ"16Н	12
1 50x6x6 14А В* ГМ"10Н	31
1 60x13x6 14А В* ГМ"16Н	11
1 60x6x6 14А В* ГМ"16Н	85
1 60x6x6 14А В* ГМ"8-10Н	58
1 63x3x10 14А В* ГМ"40Н	18
1 63x6x10 14А В* ГМ"40Н	10
1 63x7x10 14А В* ГМ"20Н	10
1 80x10x6 14А В* ГМ"16Н	513
1 80x16x20 14А В* ГМ"16Н	3
1 80x20x20 14А В* ГМ"16Н	197
1 80x6x20 14А В* ГМ"16Н	68
1 80x6x20 14А В* ГМ"20Н	90
1 90x32x20 14А В* ГМ"20Н	45
Гибкий вулканит ГС (М)	
1 100x10 без отв. 14А В 40Н ГС 18 м/с	120
1 100x10x10 14А В* ГС"16Н	805
1 100x13x20 14А В* ГС"40Н	30
1 100x40x32 14А В* ГС"16Н	7
1 125x10x32 14А В* ГСМ"10Н	33
1 125x10x32 25А В* ГС"25Н	48
1 125x25x32 14А В* ГС"20Н	4
1 125x8x32 14А В* ГСМ"16Н	6
1 150x10x12,7 14А В* ГС"16Н	10

1 150x4x32 14A В* ГС"16Н	214
1 175x10x32 14A В* ГС"25Н	6
1 175x10x32 14A В* ГСМ"16Н	3
1 200x6x32 14A В* ГС"16Н	19
1 200x8x32 14A В* ГС"16Н	20
1 250x10x32 14A В* ГС"40Н	3
1 250x20x76 14A В* ГС"16Н	5
1 250x250x32 14A В* ГС"16Н плита окр.	1
1 250x8x32 14A В* ГС"F90	16
1 300x20 14A В* ГС"20Н без отверст.	1
1 300x20x127 14A В* ГС"16Н	9
1 300x300x40 14A В* ГС"6Н плита	14
1 300x32x127 14A В* ГС"32Н	3
1 300x32x76 14A В* ГС"16Н	3
1 300x8x32 14A В* ГС"40Н	148
1 350x150x203 14A В* ГС"16Н	12
1 350x25x127 14A В* ГС"16Н	1
1 350x32x127 14A В* ГС"20Н	3
1 350x40x203 14A В* ГС"16Н	1
1 38x10x6 14A В* ГС"16Н	376
1 38x4x6 14A В* ГС"16Н	109
1 38x6x6 14A В* ГС"16Н	226
1 38x8x6 14A В* ГС"25Н	147
1 400x400x20 14A В* ГС"16Н плита	1
1 400x40x127 14A В* ГС"20Н	2
1 400x40x203 14A В* ГС"32Н	10
1 40x16x10 14A В* ГС"16Н	23
1 40x16x10 14A В* ГС"25Н	34
1 40x20x10 14A В* ГС"20Н	30
1 450x50x203 14A В* ГС"20Н	3
1 500x40x305 14A В* ГС"25Н	2
1 50x10x10 14A В* ГС"20Н	100
1 50x10x10 14A В* ГС"40Н	15
1 50x6x6 14A В* ГС"25Н	37
1 50x6x6 14A В* ГС"40Н	12
1 60x10x6 14A В* ГС"16Н	533
1 60x10x6 14A В* ГСМ"12Н	22
1 60x20x20 14A В* ГС"25Н	373
1 60x6x6 14A В* ГС"10Н	69
1 63x3x10 14A В* ГС"40Н	3
1 63x6x10 14A В* ГС"40Н	228
1 63x6x20 14A В* ГС"25Н	42
1 63x6x20 14A В* ГС"32Н	5
1 63x7x10 14A В* ГС"40Н	23
1 80x10x20 14A В* ГС"25Н	48
1 80x10x6 14A В* ГС"16Н	630
1 80x16x32 14A В* ГС"25Н	102
1 80x20 без отверстия 14A В* ГС"32Н	12

1 80x20x20 14A В* ГС"10Н	9
Гибкий вулканит ГТ(S)	
1 100x10x20 14A В* ГТ"16Н	54
1 100x10x20 14A В* ГТ"25Н	5
1 100x13x32 14A В* ГТ"25Н	33
1 100x20x20 14A В* ГТ"40Н	83
1 100x20x20 54С В* ГТ"40Н	80
1 100x20x32 14A В* ГТ"16Н	2
1 100x4x20 14A В* ГТ"10Н	10
1 100x4x20 14A В* ГТ"6Н	30
1 100x6x20 14A В* ГТ"16Н	106
1 100x8x20 14A В* ГТ"16Н	50
1 115x6x32 14A В* ГТ"20Н 4П(сточенные кромки)	31
1 125x20x32 14A В* ГТ"10Н	45
1 125x20x32 14A В* ГТ"16Н	40
1 125x4x20 14A В* ГТ"10Н	172
1 125x4x32 14A В* ГТ"16Н	24
1 125x4x32 14A В* ГТ"25Н	6
1 125x4x32 14A В* ГТ"40Н	12
1 125x6x32 14A В* ГТ"12Н	2
1 125x6x32 14A В* ГТ"6Н	46
1 150x6x32 14A В* ГТ"25Н	21
1 175x10x32 14A В* ГТ"16Н	10
1 175x10x32 14A В* ГТ"25Н	8
1 200x6x32 14A В* ГТ"25Н	9
1 200x8x32 14A В* ГТ"F90	22
1 250x10x32 14A В* ГТ"16Н	5
1 250x16x32 14A В* ГТ"16Н	1
1 250x40 14A В* ГТ"40Н без отв.	3
1 300x10x32 14A В* ГТ"16Н	19
1 300x20x32 14A В* ГТ"20Н	1
1 300x20x32 14A В* ГТ"25Н	1
1 300x25x127 14A В* ГТ"16Н	36
1 300x300x20 14A В* ГТ"20Н плита	6
1 300x300x6 14A В* ГТ"25Н плита	16
1 300x40x127 14A В* ГТ"12Н	8
1 300x40x127 14A В* ГТ"20Н	1
1 300x40x127 14A В* ГТ"32Н	2
1 300x50x127 14A В* ГТ"20Н	9
1 300x60x127 14A В* ГТ"12Н	15
1 300x70x127 14A В* ГТ"25Н	1
1 300x8x127 14A В* ГТ"16Н	12
1 300x8x32 14A В* ГТ"16Н	12
1 40x10x8 14A В* ГТ"16Н	813
1 40x10x8 14A В* ГТ"20Н	350
1 40x13x6 14A В* ГТ"8Н	370
1 50x8x10 14A В* ГТ"25Н	10
1 60x10x10 14A В* ГТ"25Н	203

1 60x10x6 14A В* ГТ"16Н	164
1 60x10x8 14A В* ГТ"32Н	54
1 63x10x10 14A В* ГТ"40Н	190
1 63x8x10 14A В* ГТ"40Н	241
1 80x10x6 14A В* ГТ"16Н	216
1 80x13x20 14A В* ГТ"16Н	1
1 80x13x20 14A В* ГТ"25Н	32
1 80x3x20 14A В* ГТ"16Н	23
3 Круги шлифовальные	
круг вулк. 100x13x20 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	1
круг вулк. 125x16x20 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	9
круг вулк. 125x20x32 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	89
круг вулк. 125x32x32 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	13
круг вулк. 125x8x32 14А* 50Н СТ(А 36 Р)	60
круг вулк. 150x25x32 14А* 40Н СМ(А 40 L)	3
круг вулк. 150x32x65 14А* 16СТ-СТ3(А 90 Р)	1
круг вулк. 150x8x32 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	95
круг вулк. 160x40x76 14А* 12СТ(А 100 Р)	2
круг вулк. 175x10x32 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	50
круг вулк. 175x16x32 54С* 16Н СМ2(С 90 L)	1
круг вулк. 175x20x32 14А* 16Н СМ(А 90 L)	28
круг вулк. 175x20x32 14А* 16Н СТ2(А 90 Р)	20
круг вулк. 175x20x32 14А* 20Н СТ2(А 70 Р)	43
круг вулк. 175x20x32 14А* 25Н М3(А 60 L)	3
круг вулк. 175x20x32 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	5
круг вулк. 200x100x127 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	2
круг вулк. 200x20x32 14А* 20Н С(А 70 N)	20
круг вулк. 200x30x76 14А* 6Н СМ(А 180 L)	1
круг вулк. 200x6x32 14А* 25Н СМ(А 60 L)	8
круг вулк. 200x8x32 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	152
круг вулк. 200x8x32 14А* 25Н СМ(А 60 L)	14
круг вулк. 250x10x76 14А* 6Н СМ(А 180 L)	2
круг вулк. 250x20x127 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	6
круг вулк. 250x20x127 14А* 16Н Т(А 90 R)	7
круг вулк. 250x20x32 14А* 32Н СТ(А 54 N)	2
круг вулк. 250x250x25 14А* 40Н С(А 40 N) плита	1
круг вулк. 250x32x127 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	3
круг вулк. 250x32x76 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	8
круг вулк. 250x40x32 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	4
круг вулк. 250x40x76 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	1
круг вулк. 300x100x127 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	10
круг вулк. 300x100x203 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	6
круг вулк. 300x100x250 14А* 40СТ(А 40 Р)	1
круг вулк. 300x10x127 14А* 16Н СТ(А 90 Р)	13
круг вулк. 300x10x127 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	2
круг вулк. 300x10x127 14А* 40Н СМ(А 40 Р)	5
круг вулк. 300x14x127 14А* 16Н СМ(А 90 K)	10
круг вулк. 300x150x127 14А* 16Н СМ(А 90 L)	2

круг вулк. 300x150x203 14A* 16H СТ(A 90 P)	1
круг вулк. 300x150x203 14A* 16H Т(A 90 R)	4
круг вулк. 300x16x203 14A* 12H Т(A 100 R)	2
круг вулк. 300x200x203 14A* 16H СТ(A 90 P)	6
круг вулк. 300x250x203 14A* 16 СТ(A 90 P)	6
круг вулк. 300x300x20 14A* 16H СТ плита	5
круг вулк. 300x300x6 14A* 12H СТ плита(A 100 P)	6
круг вулк. 300x32x127 14A* 16H Т(A 90 R)	2
круг вулк. 300x40x127 14A* 16H CM(A 90 L)	22
круг вулк. 300x6x32 14A* 12H СТ(A 100 P)	38
круг вулк. 350x100x127 14A* 16H CM(A 90 L)	2
круг вулк. 350x100x127 14A* 16H СТ(A 90 P)	19
круг вулк. 350x100x127 14A* 25H СТ(A 60 P)	3
круг вулк. 350x10x127 14A* 12H СТ(A 100 P)	4
круг вулк. 350x10x127 14A* 16H СТ(A 90 P)	2
круг вулк. 350x16x203 14A* 16H СТ(A 90 P)	21
круг вулк. 350x200x127 14A* 16H Т(A 90 R)	1
круг вулк. 350x200x225 14A* 16H СТ(A 90 P)	1
круг вулк. 350x20x203 14A* 16H СТ(A 90 P)	2
круг вулк. 350x25x203 14A* 25H СТ(A 60 P)	4
круг вулк. 350x50x127 14A* 12H СТ(A 100 P)	3
круг вулк. 350x50x203 14A* 16H СТ(A 90 P)	3
круг вулк. 350x50x203 14A* 16H Т(A 90 R)	5
круг вулк. 350x63x127 14A* 16H СТ(A 90 P)	8
круг вулк. 350x8x127 14A* 40H СТ(A 40 P)	92
круг вулк. 400x10x225 14A* 40H СТ(A 40 P)	186
круг вулк. 400x11x203 25A* 12H C2	1
круг вулк. 400x13x203 14A* 16H Т(A 90 R)	4
круг вулк. 400x20x203 14A* 16H СТ(A 90 P)	1
круг вулк. 400x20x203 14A* 40H СТ(A 40 P)	1
круг вулк. 400x32x127 14A* 16H СТ(A 90 R)	2
круг вулк. 400x50x203 14A* 25H СТ(A 60 P)	2
круг вулк. 400x63x203 14A* 16H СТ(A 90 P)	2
круг вулк. 400x80x203 14A* 25H СТ(A 60 P)	1
круг вулк. 500x80x305 14A* 16H СТ(A 90 P)	1
круг вулк. 50x10x10 14A* 12H СТ(A 100 P)	7
круг вулк. 50x10x10 14A* 25H СТ(A 60 P)	3
круг вулк. 50x10x16 14A* 25H CM(A 60 L)	5
круг вулк. 600x100x305 14A* 25H СТ1(A 60 P)	1
круг вулк. 600x125x305 14A* 16H СТ(A 90 P)	1
круг вулк. 600x200x305 14A* 16H СТ(A 90 P)	1
круг вулк. 600x63x305 14A* 16H СТ(A 90 P)	7
круг вулк. 60x10x10 14A* 40H СТ(A 40 P)	40
круг вулк. 60x20x20 14A* 16H СТ(A 90 P)	1
круг вулк. 63x10x20 14A* 40H СТ(A 40 P)	14
круг вулк. 63x20x20 14A* 25 СТ(A 60 P)	50
круг вулк. 70x12x20 14A* 16H CM(A 90 L)	65
круг вулк. 80x10x20 14A* 16H СТ(A 90 P)	5

круг вулк. 80x10x20 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	49
круг вулк. 80x10x20 14А* 40Н СТ(А 40 Р)	51
круг вулк. 80x13x20 14А* 25Н СТ(А 60 Р)	28
круг вулк. 80x20x10 14А*16Н СТ(А 90 Р)	4
круг вулк. 80x20x20 14А*40Н СТ(А 40 Р)	111
4 Кольцо вулканитовое	
кольцо вулк.200x1x127 14А 12Н СТ	112
кольцо вулк.220x2x140	29
кольцо вулк.235x115x1	17
кольцо вулк.235x115x1,5	5
кольцо вулк.250x1,2x140 14А 10Н СТВ	
кольцо вулк.250x1,2x140 14А 25Н СТВ	
круг отр.вулк.300x2x130	
5 Вулк. ПВД	
5 300x125x127 14А* 16Н СТ В ПВ	1
5 300x150x127 14А* 16Н СТ В ПВ	6
5 300x160x127 14А* 16Н СТ В ПВ	1
7 250x205x112,2 14А* 16Н СТ(А 90 Р) ПВД	5
7 300x100x127 14А* 16НТ В ПВД	4
7 300x100x127 14А* 40Н СТ В ПВД	1
7 350x125x203 14А* 16Н Т В ПВД	2
7 350x150x127 14А* 25Н СТ В ПВД	2
6 Круги шлифовальные для "АвтоВаза"	
1 100x10x20 14А В* ГТ"25Н	16
1 100x13x20 14А В* ГМ"20Н	6
1 100x20x20 14А В* ГТ"25Н	6
1 100x8x20 14А В* ГС"20Н	12
1 100x8x20 14А В* ГТ"16Н	16
1 150x10x32 14А В* ГТ"25Н	2
1 150x16x32 14А В* ГТ"25Н	2
1 150x8x32 14А В* ГТ"40Н	4
1 300x2,8x203 25А В* Т"12Н	4
1 300x3,2x203 25А В* Т"12Н	51
1 300x3x203 25А В* Т"12Н	43
1 450x11x203 25А* 12Н Т В	5
1 450x12x203 25А* 12Н Т В	2
1 450x8,5x203 25А* 12Н Т В	4
1 450x8x203 25А* 12Н Т В	5
1 80x13x20 14А В* ГТ"16Н	3
255x150x127 15А 16Н ТВ (код 02.2702.9002) ПВД	1
300x10x152,4 14А 12Н ТВ (код 02.2700.9123)	1
300x250x152,4 14А 16Н ТВ (код 41.2702.4002) ПВД	1
350x250x152,4 14А 10Н ТВ (код 41.2702.4001) ПВД	1
41 100x1,6x20 14А* 16Н ТВ	24
41 100x1x20 14А* 16Н ТВ	10
41 200x2x32 14А* 16Н СТ	1

41 80x0,8x20 14A* 12H T	10
5 350x76x127 14A* 16H T B (код 41.2701.4002) ПВ	1